


Die Schieberschubstange, der Voreilhebel und die Schwinge werden zusammengefügt. Die Arbeiten am Zylinderblock gehen weiter: die Kolbenstange und die Schieberstange werden montiert.




Ihre Bauteile im Überblick			
Teilenummer	Name	Material	
50A	Schieberschubstange Zink-Druckgr		
50B	hinterer Zylinderdeckel ABS		
50C	Basis des Schieberkastendeckels PC		
50D	Schieberstangenführung Zink-Druckguss		
50E	Schieberstange	Zink-Druckguss	
50F	Kolbenstange	Zink-Druckguss	
50G	Gummiring PVC		
50H	hinterer Schieberkastendeckel	ABS	
501	Zylinderhähne mit Bedienungsstange	ABS	
50J	Schwinge Zink-Druckguss		
50K	Messingring	Messing	
50L	Mutter Stahl		
50M	Voreilhebel	Zink-Druckguss	
50N	drei Unterlegscheiben	Stahl	
500	Schraubbolzen	Stahl	
50P	Zylindersicherheitsventil	ABS	




Schrauben			
Тур	Anzahl	Abmessungen	
GM	2+1	2,0 x 4 mm	
EP	6+1	1,7 x 3,5 mm	
IP	2+1	2,0 x 5 mm	


SCHRITT 1: Arbeiten an der Steuerung



1 Richten Sie die Schieberschubstange 50A und den Voreilhebel 50M so aus, wie es das Foto zeigt, und fügen Sie sie zusammen.




2 Die Schieberschubstange 50A und der Voreilhebel 50M sind zusammengesetzt. Legen Sie die Mutter 50L, eine Unterlegscheibe 50N und den Schraubbolzen 50O bereit.




3 Führen Sie den Schraubbolzen 500 durch die Bohrungen der Schieberschubstange 50A und des Voreilhebels 50M.



4 Platzieren Sie zunächst die Unterlegscheibe 50 N auf dem Ende des Schraubbolzens 500 und befestigen Sie dann die Mutter 50L am Gewinde, wie es das Foto zeigt. Die Verbindung bleibt beweglich.




5 Nehmen Sie die Schwinge 50J und fügen Sie deren Zapfen in die Bohrung am anderen Ende der Schieberschubstange 50A ein, wie es der Pfeil andeutet. Es handelt sich um eine Steckverbindung.




6 Die Schwinge 50J ist an der Schieberschubstange 50A angebracht. Legen Sie die Baugruppe vorerst beiseite.


SCHRITT 2: Weiterbau des Zylinderblocks




1 Nehmen Sie den Gummiring 50G und bringen Sie ihn zwischen den beiden Tellern der Kolbenstange 50F an.




2 Die mit dem Gummiring versehene Kolbenstange 50 F wird in die zentrale Öffnung des linken Dampferzeugers 48D eingefügt, wie es der Pfeil andeutet.




3 Nehmen Sie den hinteren Zylinderdeckel 50B und setzen Sie ihn auf den Zylinderblock, wobei die Kolbenstange 50F durch die zentrale Bohrung des Deckels geführt wird, wie es der Pfeil andeutet. Legen Sie zwei Schrauben EP bereit.




4 Die Kolbenstange 50F ragt aus der zentralen Bohrung des Zylinderdeckels 50B heraus. Fixieren Sie den Deckel mit den zwei Schrauben EP am Zylinderblock.



Geben Sie etwas Sekundenkleber auf den abgeflachten Zapfen des Zylindersicherheitsventils 50P und befestigen Sie das Teil in der unteren Bohrung des Zylinderdeckels 50B.




6 Legen Sie vier Schrauben EP bereit. Platzieren Sie die Basis des Schieberkastendeckels 50C oben an der Hinterseite des Zylinderblocks, wie es der Pfeil andeutet.




7 Befestigen Sie die Basis des Schieberkastendeckels 50C am Zylinderblock, indem Sie die vier Schrauben EP eindrehen.




Setzen Sie den Messingring 50K in die Aufnahme des Schieberkastendeckels 50C.



9 Fügen Sie die Schieberstange 50 E in die Bohrung der Schieberstangenführung 50 D ein, wie es der Pfeil andeutet.



10 Die Schieberstange 50 E sitzt in der Führung 50 D. Platzieren Sie die Schraubenaufnahmen an den beiden Enden der Führung in den großen Bohrungen des hinteren Schieberkastendeckels 50 H.



11 Befestigen Sie die Schieberstangenführung 50D an dem Deckel 50H: Platzieren Sie dazu zunächst je eine Unterlegscheibe 50N auf zwei Schrauben GM und drehen Sie diese dann fest.



12 Fügen Sie die beiden unterschiedlich großen Zapfen an der Innenseite des Deckels 50H in die Aufnahmen der Basis 50C ein, auf die die Pfeile weisen.



13 Befestigen Sie den Deckel 50H an der Basis 50C, indem Sie zwei Schrauben IP eindrehen, wie abgebildet.



14 Nehmen Sie die Zylinderhähne mit Bedienungsstange 501 zur Hand. Drücken Sie deren vier Zapfen vorsichtig in die entsprechenden Bohrungen an der Unterseite der Verkleidungen 48B und 491 hinein. Es handelt sich um eine Steckverbindung.

DAS BAUERGEBNIS



Die linke Zylinder-Schieberkasten-Baugruppe hat weiter Form angenommen. An der Schieberschubstange wurden der Voreilhebel und die Schwinge befestigt.